

Revue 2 SPR

Page 4 : consolider ??

Guénard Gauthier :

P43 :

- l'erreur sur le type de transistor est toujours présente

P46 :

- le principe de fonctionnement des moteurs pas à pas est un peu abordé.
- Les micro-pas ne servent pas uniquement à obtenir de la précision, mais de la fluidité dans les déplacements.
- Le registre OP_CFG_PHS permet de faire fonctionner le moteur en half-step

P49 :

- dimensions de la carte liées aussi et surtout au fait que c'est un hat RPI.

Pas de comparaison avec la solution de Pamato.

Fautes d'orthographe nombreuses et tournures de phrases à revoir.